# 施設カルテ（一般）

| 施設名 | 旧東郷小学校 |
|---|---|
| 所管課 | 総務課 |
| 根拠条例等 | — |

1. 建物データ（複数棟の場合、建築・取得年、構造、階数は主な建物のデータを記載）

| 建築・取得年 | 1989年 | 耐用年数 | 47年 | 更新時 | 2036年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構　造 | RC | 総延床面積 | 2,824.4㎡ | 取得額 | — |
| 補助金有無 | — | 階数 | 2階 | 駐車台数 | — |
| 耐震改修 | — | 避難所指定 | — | AED | — |
| バリアフリー | — | | | | |

2. 基本データ

| 設置目的 | — | | |
|---|---|---|---|
| 開館日数 | — | 休館日 | — |
| 管理体制 | 有償貸付 | | |
| | 貸付先：湯梨浜学園 | | |
| | 委託内容・金額・事業者選定方法 | | |
| | 年間500,000円で貸付。修繕等は、湯梨浜学園が対応する。 | | |

3. コストデータ　単位（千円）

| | 内訳 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | | 内訳 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 利用料 | 500 | 500 | | | | 支出 | 光熱水費 | | | | | |
| | 補助金 | | | | | | | 委託料 | | | | | |
| | その他 | | | | | | | 修繕料 | | | | | |
| | 小計 | 500 | 500 | | | | | 賃借料 | | | | | |
| | | | | | | | | その他 | 1,086 | | | | |
| | | | | | | | | 人件費 | | | | | |
| | | | | | | | | 小計 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 修繕 | 過去 | |
|---|---|---|
| | 今後 | |

4. 利用状況

| 年度 | | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数（全体） | | — | — | — | — | — | |
| 各部屋稼働率 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※稼働率＝利用日数/開館日数

| 直近の利用者一人当たりコスト計算 | — | （支出－収入）/利用者数（全体） |
|---|---|---|

5.各棟の状況

| | 棟の名称 | 種目 | 構造 | 床面積 | | 階数 | 建築 | | 耐用年数 | 耐震 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 延床 | 建床 | | 年 | 価格 | | |
| 1 | 管理教室棟 | | RC | 1081 | | 2 | 1989 | | 47 | — |
| 2 | 校舎 | | RC | 954.9 | | 2 | 1979 | | 47 | — |
| 3 | 体育館 | | S | 562 | | 1 | 1979 | | 34 | — |
| 4 | 食堂 | | RC | 180 | | 1 | 1989 | | 47 | — |
| 5 | プール附属棟 | | CB | 46.68 | | 1 | 1985 | | 38 | — |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |